

Fűrásszelvény



Mérnöki Szolgáltató Kft.

2111 Szada, Liget u. 25.

tel.: +36 (30) 432 9646

Helyszín: Balatonakaratty, Aligai u. 13., Hrsz.: 3534/3

Nyilvántartási szám: **A-15-295**

Rajzszám: 2/1

Szerkesztette: Kósa Zsuzsanna

Ellenőrizte: Szántó Roland

Méretarány: M 1:100

1F. sz. fűrés

EO: 582662, 185543

Keit: 2015.11.29.

szint (m)	(m)
100	100
200	200
300	300
400	400
500	500
600	600
700	700
800	800
900	900
1000	1000

Kötött talajok konzisztencia határai (w, w_p, w_L, I_p,
Szemcsés talajokat alkotó frakciók: A, I, H, K

konzisztencia index (-)	
mértékadó szemátm. (mm)	
egyenlőtlenségi mutató (-)	
hézagtényező (-)	
elítelttségi fok (-)	
nedves térfogatsúly (kN/m ³)	
egyirányú nyomószil. (kN/m ²)	
összenyomódási modulus (MN/m ²)	
szítási veszteség (%)	
szalicimetrálás (%)	
belső surlódási szög (°)	
kohézió (kN/m ²)	
alajtörési ell. kar. értéke (kN)	

világosbarna, kemény, erősen homokos ISZAP

szürke-barna-sárga, merev-kemény,
homokos réteggel,

szürke-barna-sárga, kemény,
homoksávós, sovány AGYAG

szürke-barna-sárga, merev

-5,2:		
5,5		szürke-barna, kemény, tömör, közepes AGYAG
(5,8)		szürke, enyhén izzapos - izzapos, finom HOMOK

feltárás alsó határa (elakadt)

megjegyzés: átlazottság 4,5 m mélységben jelentkezett..

jelmagyarázat:

☐ zavart minta

- zavartalan minta

azonosított minta

vízminitavétel történet:		igen		nem	
talajvíz	-szulfát (SO ₄)-ion tartalma:	-	mg/l		

-hidrogenion koncentráció (pH) értéke: -
-klorid-ion tartalma (Cl^-): - mg/l