

Fúrás-szelvény



Mérnöki Szolgáltató Kft.

2111 Szada, Liget u. 25.
tel.: +36 (30) 432 9646

| | |
|--|-----------------------------|
| Helyszin: Balatonakaratya, Allgai u. 13., Hrsz.: 3534/3 | jеле: 2F . sz. fúrás |
| Nyilvántartási szám: A-15-295 | |
| Rajzsám: 212 | |
| Szerkesztette: Kósa Zsuzsanna | |
| Ellenőrizte: Szántó Roland | EOV: 582648, 185524 |
| Méretarány: M 1:100 | Kelt.: 2015. 11. 29. |

| talajvízszint (m) | | Ködtől talajok konzisztencia határai (w _{wp} ,w _L ,I _p) Szemcsés talajokat alkotó frakciók: A, I, H, K | | | | | | | | | | Fúrás helye: tervezett épület | | | | | | | | | | időpontja: 2015. 11. 26. | | fúrószár átmérője: Ø 65 mm | | | | |
|-------------------------|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|
| rétegh _i (m) | j _{ele} | minta | mag.: 105,53 mBf | | | | | | | | | | j _{ele} : 2F . sz. fúrás | | | | | | | | | | Fúrás helye: tervezett épület | | időpontja: 2015. 11. 26. | | fúrószár átmérője: Ø 65 mm | |
| 0,1 | | | világosbarna, humuszos, agyagos homok | | | | | | | | | | j _{ele} : 2F . sz. fúrás | | | | | | | | | | Fúrás helye: tervezett épület | | időpontja: 2015. 11. 26. | | fúrószár átmérője: Ø 65 mm | |
| -0,3 | | | szürke-barna-vörös, merv, homokeres, sovány AGYAG | | | | | | | | | | j _{ele} : 2F . sz. fúrás | | | | | | | | | | Fúrás helye: tervezett épület | | időpontja: 2015. 11. 26. | | fúrószár átmérője: Ø 65 mm | |
| 1,6 | | | sárga-szürke-barna-fehér, homokzárványos, merv-kemény, | | | | | | | | | | j _{ele} : 2F . sz. fúrás | | | | | | | | | | Fúrás helye: tervezett épület | | időpontja: 2015. 11. 26. | | fúrószár átmérője: Ø 65 mm | |
| 1,9 | | | szürke, enyhén iszapos - iszapos, finom HOMOK | | | | | | | | | | j _{ele} : 2F . sz. fúrás | | | | | | | | | | Fúrás helye: tervezett épület | | időpontja: 2015. 11. 26. | | fúrószár átmérője: Ø 65 mm | |
| -1,7; (2,4) | | | szürke, kemény-nagyon kemény, homokos ISZAP | | | | | | | | | | j _{ele} : 2F . sz. fúrás | | | | | | | | | | Fúrás helye: tervezett épület | | időpontja: 2015. 11. 26. | | fúrószár átmérője: Ø 65 mm | |

feljárás alsó határa (elakadt)

megjegyzés: átlazottság 1,6 m mélységben jelentkezett.

jelmagyarázat:

- zavart minta
- zavartalan minta
- azonosított minta

nyugalmi tvsz: 2015. 11. 26.
megütött tvsz: 2015. 11. 26.

vízminitavétel történt:

igen

nem

talajvíz -szulfát (SO₄)-ion tartalma: - mg/l

-hidrogenion koncentráció (pH) értéke: -

-klorid-ion tartalma (Cl⁻): - mg/l